

Informacja

o wynikach kontroli bezpieczeństwa
wysokich krzesełek do karmienia



INFORMACJA

o wynikach kontroli bezpieczeństwa wysokich krzesełek do karmienia

Termin: II/III kwartał 2021 roku.

Kontrolujący w ramach planu: 16 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (kontrola ogólnokrajowa).


Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa wysokich krzesełek do karmienia pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*¹, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 14988², w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz wyeliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 62 przedsiębiorców, w tym:

- 44 placówki detaliczne,
- 8 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
- 7 sprzedawców hurtowych,
- 1 producenta,
- 1 importera,
- 1 pierwszego dystrybutora.

Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano 127 partii wysokich krzesełek do karmienia.

Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów




Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 222.

² Podczas oceny bezpieczeństwa miały zastosowanie dwie wersje normy: PN-EN 14988:2017-10 *Wysokie krzeselka dla dzieci. Wymagania i metody badań* oraz PN-EN 14988+A1:2020-07 *Wysokie krzeselka dla dzieci. Wymagania i metody badań*, które w okresie przeprowadzania kontroli obowiązywały jednocześnie (zgodnie z Komunikatem Nr 10/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia) i obowiązują nadal do 28 lutego 2023 r.

Wyniki kontroli: ogółem zakwestionowano 26 partii produktów (co stanowi 20,5% wszystkich skontrolowanych), z czego w 6 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

Wykres 2. Porównanie partii ogółem skontrolowanych i zakwestionowanych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 8 modeli wysokich krzesłek do karmienia i przekazali je do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 14988. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 6 próbek (75% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne (szczegóły w załączniku).

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 21 partiach wysokich krzesłek, co daje 16,5%.

Ujawnione nieprawidłowości to m.in.:

- niekompletne zapisy w instrukcji użytkownika – 16 przypadków,
- brak ostrzeżeń/oznaczeń bezpośrednio na produkcie – 7 przypadków,
- brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek i/lub brak danych umożliwiających identyfikację produktu – 4 przypadki.

Działania Inspekcji Handlowej: nieprawidłowości stwierdzono u 20 przedsiębiorców, tj. u 32,3% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie uchybień w oznakowaniu następowało najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei w przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali natychmiast ich sprzedaż.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 10 wystąpień pokontrolnych/pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Działania UOKiK: do UOKiK wpłynęły dotychczas akta kontroli dotyczące 4 partii wysokich krzesłek do karmienia w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. Jak dotąd, w dwóch przypadkach wszczęto postępowania administracyjne.

Wnioski: przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w nieco ponad ¼ skontrolowanych partii wysokich krzesłek do karmienia.

W porównaniu do poprzedniej kontroli w tym temacie, przeprowadzonej w IV kwartale 2019 r., widoczny jest wyraźny spadek ogólnego odsetka zakwestionowanych partii

produktów (obecnie wyniósł 20,5%, poprzednio 40,7%), a należy podkreślić, że tym razem skontrolowano o 12,3 % więcej partii produktów. Z kolei aktualne działania kontrolne ujawniły 6 partii wysokich krzesłek do karmienia, których wady konstrukcyjne mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci, poprzednio nie stwierdzono produktów z defektami, jednak zdecydowany wpływ na to miały wykonane badania laboratoryjne.

Załącznik: zestawienie wysokich krzesłek do karmienia przebadanych laboratoryjnie

PORADY DLA KONSUMENTÓW

Podczas zakupu wysokiego krzeselka do karmienia należy koniecznie sprawdzić, czy:

- krzeselko stoi stabilnie na podłodze, nie chybocze się i nie odchyła, nogi są równe,
- krzeselko posiada niedostępny dla dziecka mechanizm umożliwiający jego rozkładanie/składanie,
- jeśli jest regulacja wysokości, to włącza się automatyczna blokada siedziska w ustawieniu w pozycji wysokiej,
- wszystkie dostępne krawędzie, naroża i wystające elementy są zaokrąglone lub sfazowane i pozbawione zadziorów,
- krzeselko posiada system zabezpieczający³ dziecko przed wypadnięciem lub wydostaniem się z krzeselka,
- jeśli krzeselko posiada kółka, to co najmniej dwa z nich dają się zablokować,
- do produktu jest dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim i czy nie brakuje danych producenta lub dystrybutora.

Podczas użytkowania, pamiętaj o:

- niepozostawianiu dziecka bez opieki, gdy siedzi w krzeselku,
- każdorazowym zapięciu i prawidłowym dopasowaniu pasów zabezpieczających do dziecka,
- nieużywaniu krzeselka zanim wszystkie jego części nie zostaną prawidłowo dopasowane i wyregulowane oraz jeżeli jakkolwiek jego część jest złamana, oderwana lub jej brakuje,
- ryzyku wynikającym z ustawienia krzeselka w bezpośredniej bliskości otwartego płomienia i innych źródeł silnego ciepła,
- niekorzystaniu z krzeselka dopóki dziecko nie potrafi samodzielnie siedzieć.

³ opcjonalnie:

- trzypunktowe pasy (dwa punkty zaczepienia w okolicach ramion i jeden w okolicach bioder) lub
- pięciopunktowe pasy (dwa zaczepienia przy ramionach, dwa przy biodrach i jedno pomiędzy nogami – zwiększające bezpieczeństwo dziecka) lub
- stały element z otworami na nogi dziecka i pas krokowy,
- taca i pas krokowy (jeśli odległość między tacą a siedziskiem uniemożliwia dziecku przecięnięcie głowy pasem krokowym nie jest konieczny).