

**Zestawienie wysokich krzesełek do karmienia zbadanych laboratoryjnie
pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w normach PN-EN 14988:2017-10 i PN-EN 14988+A1:2020-07
(2021 rok)**

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		wysokie krzeselko IVOLIA ZOP055710	Paweł Wodnicki Bertoni Polska ul. Ogrodowa 26 32-083 Balice	niezgodny	niewłaściwe otwory pomiędzy oparciem a siedziskiem; niewłaściwy odstęp pomiędzy nogami produktu, gdy siedzisko jest w niższym położeniu; niewłaściwy odstęp pomiędzy ławką a ogranicznikiem między nogami; dostęp do materiału stanowiącego wypełnienie wyściółki siedziska - oddzielające się małe elementy wyściółki; samoistne, niekontrolowane obniżenie się wysokości siedziska	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - wszczęło postępowanie administracyjne
2		krzeselko do karmienia „Mini”, kod EAN 5902340249130	Global sp. z o. o. ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24 52-300 Olkusz (dystrybutor)	zgodny	—	—
3		krzesło do karmienia, Milly Molly, model: ESPOO, BEIGE, SN: MCE 02061, kod EAN 5901761126037	PM Investment Group Napert, Soszyński sp. k. ul. Podkowy 18 04-937 Warszawa (z oznaczenia na produkcie Łukówiec 98 05-480 Karzew)	niezgodny	występowanie małych elementów dostępnych dla dziecka; oderwanie materiału z okrycia naramiennika, tworzące dostęp do materiału wypełniającego; uszkodzenie produktu; brak dodatkowego mocowania; uszkodzenie systemu zapięć; odczepienie się małego elementu	sprawa w toku WIH
4		wysokie krzeselko do karmienia Kinderkraft 2 w 1 TIXI, gray, kod EAN 5902533911974	4KRAFT sp. z o. o. ul. Tałtarska nr 1 lok 5 60-413 Poznań	niezgodny	oddzielenie się małych elementów - odstających materiałowych wszywek pokrowca	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - wszczęło postępowanie administracyjne
5		krzeselko dziecięce Scandy S/N :1081900 1280 4BABY	4BABY sp. z o.o. ul. Kasprzowicza 72 20-232 Lublin	niezgodny	oddzielenie się materiału z okrycia pasa zabezpieczającego kroczce, tworzące dostęp do materiału stanowiącego wypełnienie materiałowej wyściółki na siedzisku; uszkodzenie systemu zapięć; oddzielenie się małego elementu z systemu zapięć	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - analiza sprawy
6		wysokie krzeselko dla dzieci model STOKKE CLIKK 7040355520047	Baby Dyskont Sp. z o.o. ul. Powierwica 6/9 53-028 Wrocław	niezgodny	oddzielenie się małego elementu z systemu zapięć	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - czynności wyjaśniające
7		krzeselko do karmienia Graval	IKEA RETAIL Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki 05-090 Raszyn	zgodny	—	—
8		krzeselko wielofunkcyjne AGA SOSNA "KLUPŚ"	Ryszard Klupś P.P.H.U. "KLUPŚ" Ryszard Klupś ul. Poznańska 169 63-800 Gostyń	niezgodny	niewłaściwa szczelina na łączeniu siedziska i oparcia; występowanie małych elementów dostępnych dla dziecka; rozerwanie materiału pokrowca, tworzące dostęp do materiału wypełniającego; uszkodzenie produktu; nieprawidłowy aktywny system zapięć, którego elementy mogą funkcjonować samodzielnie	sprawa w toku WIH