

Informacja

o wynikach kontroli
bezpieczeństwa **pomocy do kąpieli**



INFORMACJA o wynikach kontroli bezpieczeństwa pomocy do kąpiel

Termin: II/III kwartał 2021 roku.

Kontrolujący w ramach planu: 6 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: Gdańsk, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa (kontrola pilotażowa).


Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa pomocy do kąpiel (wolnostojących fotelików, leżarek, siedzisk) pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o *ogólnym bezpieczeństwie produktów*¹, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 17022:2019-02 *Artykuły dla dzieci. Pomoce do kąpiel. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz wyeliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 27 przedsiębiorców, w tym:

- 18 placówek detalicznych,
- 6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
- 3 sprzedawców hurtowych.

Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano 53 partie pomocy do kąpiel.

Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów




Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

Wyniki kontroli: ogółem zakwestionowano 26 partii produktów (co stanowi 49,1% wszystkich skontrolowanych), z czego w 4 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 222.

Wykres 2. Porównanie partii ogółem skontrolowanych i zakwestionowanych



Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali próbki 5 modeli pomocy do kąpiel i przekazali je do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 17022:2019-02. Testy dały wyniki negatywne w przypadku 4 próbek (80% przebadanych laboratoryjnie), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości konstrukcyjne (szczegóły w załączniku).

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 25 partiach pomocy do kąpiel, co daje 47,2%.

Ujawnione nieprawidłowości w oznakowaniu to głównie:

- brak ostrzeżeń/oznaczeń bezpośrednio na produkcie - 17 przypadków,
- brak instrukcji użytkowania - 8 przypadków,
- niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania - 7 przypadków,
- brak na opakowaniu ostrzeżenia odnośnie jego przechowywania - 6 przypadków.

Działania Inspekcji Handlowej: nieprawidłowości stwierdzono u 15 przedsiębiorców,

tj. u 55,6% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupelnienie uchybień w oznakowaniu następowało najczęściej poprzez zwrot produktów do dostawców lub bezpośrednio do producenta albo poprzez wstrzymanie sprzedaży do czasu poprawy oznakowania, we współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za wprowadzenie zakwestionowanych produktów na rynek.

W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek 10 wystąpień pokontrolnych/pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Działania UOKiK: do UOKiK wpłynęły dotychczas akta kontroli dotyczące 2 partii pomocy do kąpiel w celu wszczęcia postępowania administracyjnego. Sprawy są na etapie analizy.

Wnioski: pilotażowa kontrola pomocy do kąpiel wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości. Uchybienia stwierdzono w prawie połowie skontrolowanych partii

produktów (49,1%). Niepokojący jest fakt, że w 4 przebadanych modelach ujawniono wady konstrukcyjne mogące zagrażać dzieciom.



Załącznik: zestawienie pomocy do kąpieli przebadanych laboratoryjnie

PORADY DLA KONSUMENTÓW

Kupując pomoc do kąpielii (leżaczek, fotelik, siedzisko) należy koniecznie sprawdzić co najmniej, czy:

- wszystkie krawędzie, naroża i wystające elementy są zaokrąglone i wolne od zadziorów,
- jeżeli jest opcja składania, mechanizm blokowania działa w sposób uniemożliwiający niezamierzone złożenie się,
- antypoślizgowe gumowe stopki/przyssawki mocno mocują urządzenie do wanny lub brodzika prysznic i zapewniają stabilność,
- siedziska kąpielowe (w które dziecko jest wsadzane) otaczają dziecko całkowicie i posiadają ogranicznik, który będzie między nogami dziecka.

Użytkując pomoc do kąpielii pamiętaj:

- nie pozostawiaj dziecka bez opieki, nawet na moment i miej z nim stały kontakt, bo istnieje ryzyko utonięcia:
 - **pomoc do kąpielii nie jest urządzeniem, które ma zapewniać bezpieczeństwo dziecku!!!!**
 - **niemowlęta mogą się utopić w bardzo krótkim czasie, w bardzo niewielkich ilościach wody!!!!**
- sprawdź, czy na urządzeniu widnieje ostrzeżenie/piktogram przypominające/-y o ryzyku utonięcia, w widocznym miejscu podczas każdej kąpieli dziecka ,
- upewnij się, że urządzenie kąpielowe, w którym dziecko ma pozycję półleżącą, posiada znak w formie linii, której towarzyszy piktogram wskazujący maksymalny poziom wody ^{MAX} ,
- pamiętaj, że poziom wody w przypadku siedziska kąpielowego nie powinien sięgać powyżej pępka dziecka,
- nie pozwalaj, aby inne, nawet starsze dziecko zastępowało osobę dorosłą podczas kąpieli maluszka,
- upewnij się każdorazowo jaka jest temperatura wody zanim umieścisz dziecko w pomocy do kąpielii - powinna wynosić od 35°C do 38 °C,
- ustawiaj urządzenie zawsze w takim miejscu, aby dziecko nie mogło się dostać pod strumień gorącej wody,
- za każdym razem sprawdzaj stabilność produktu przed użyciem oraz upewnij się, że gumowe stopki/przyssawki dobrze przylegają do gładkiej powierzchni,
- nie korzystaj z produktu, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony lub zgubiony.