





**Zestawienie przebadanych wózków i nosidełek miękkich dla dzieci
(lata 2021 i 2022)**

Lp.	Zdjęcia	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek	Wynik badania	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
WÓZKI DZIECIĘCE 2021 rok						
1		wózek dziecięcy 2w1 Faster Style Baby Merc, kod EAN: 5907625590792	Przemysław Szymański P. P. U. H. „PRZEMKO” ul. Częstochowska 26 42-125 Biała	niegodny	niewłaściwy system zapięć pasów zabezpieczających - doszło do oderwania się od siedziska lewego pasa biodrowego oraz niekontrolowanego zwolnienia zapięcia pasów; brak stateczności (w funkcji wózka spacerowego) - wózek przewrócił się ustawiony tyłem w kierunku dołu pochylni;	przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/27/2022 z 13 lipca 2022 r.
2		wózek dziecięcy CELIA 2 w 1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PRAMPOL” Włodarczyk sp.j. ul. Kościelna 4 Nowa Szarlejka 42-130 Wręczyca Wielka	niegodny	niewłaściwy system zapięć pasów zabezpieczających - doszło do niekontrolowanego zwolnienia zapięcia pasów i jego uszkodzenia; brak stateczności - wózek przewrócił się ustawiony tyłem w kierunku dołu pochylni; występowanie otworów/szczelin, które mogą być potencjalnym miejscem zakleszczenia palców dziecka	przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/28/2022 z 20 lipca 2022 r.
3		wózek dziecięcy 2w1 Astin AS-02 (szary)	Grzegorz Szymczak, Piotr Pinis - wspólnicy spółki cywilnej ul. Nagietkowa 6, 42-224 Częstochowa - Zakład produkcyjny COLETTO ul. Warszawska 320 42-200 Częstochowa	niegodny	nieskuteczny mechanizm blokujący (w funkcji wózka spacerowego) - urządzenia operacyjne oparcia nie powracały do stanu początkowego, a urządzenia blokujące nie złączały się ponownie; niewłaściwa grubość folii, z której wykonano torby służące do pakowania kół; nieprawidłowości w oznakowaniu	niskie ryzyko - dobrowolne działania naprawcze przeprowadzone pod nadzorem WIIIF
WÓZKI DZIECIĘCE 2022 rok						
4		wózek dziecięcy X-FOLLOW, kod EAN 590765634866	DELTIM sp. z o.o. sp.k. ul. Żyżna 58C® 42- 200 Częstochowa	niegodny	niewłaściwy system zapięć pasów zabezpieczających - doszło do niekontrolowanego zwolnienia zapięcia pasów	przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/10/2023 z 27 marca 2023 r.

5		<p>wózek spacerowy dziecięcy RAPID PREMIUM SILVER S/N: 122817001285, kod EAN 5901691955325</p>	<p>4 BABY" sp. z o.o. ul. Jana Kasprówicza nr 72 20 – 232 Lublin</p>	<p>niegodny</p>	<p>od podwozia odłamała się część ramy z przednimi kołami (rama pękła przy metalowych nitach mocujących plastikowe elementy, na których osadzono przednie koła)</p>	<p>przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/2/2023 z 16 stycznia 2023 r.</p>
6		<p>wózek spacerowy VERONA Comfort Line, kod EAN 5902188711226</p>	<p>COTO BABY sp. z o. o. ul. Christo Botewa nr 2B 30 – 798 Kraków</p>	<p>niegodny</p>	<p>niewłaściwy system zapięć pasów zabezpieczających - doszło do niekontrolowanego zwolnienia zapięcia pasów i jego uszkodzenia</p>	<p>przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/3/2023 z 20 stycznia 2023 r.</p>
7		<p>Spacerówka Sway 07 Gray serial no: BS 62001L, kod EAN 5901750293221</p>	<p>Baby Design Group sp. z o.o. sp. k. ul. Warszawska 8 42-262 Poczesna</p>	<p>zgodny</p>	<p>–</p>	<p>–</p>
8		<p>wózek spacerowy BB -BORA – CANOPY, kod EAN 3245678273258</p>	<p>AUCHAN POLSKA sp. z o.o. ul. Puławska nr 46 05 – 500 Piaseczno</p>	<p>niegodny</p>	<p>niewłaściwy system zapięć pasów zabezpieczających - doszło do niekontrolowanego zwolnienia zapięcia pasów i jego uszkodzenia; został uszkodzony element konstrukcji podwozia wózka (została złamana metalowa rurka na krzyżowym łączeniu z siedziskiem)</p>	<p>przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/8/2023 z 28 lutego 2023 r.</p>

9		Spacerówka Verona Comfort Line 29/RED LINEN, kod EAN 592188711240	COTO BABY sp. z o. o. ul. Christo Botewa nr 2B 30 – 798 Kraków	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze przeprowadzone pod nadzorem WIIH
10		wózek Venicci Model Tinum SE 2w1, kolor czarny	Babysky sp. z o.o. sp. k. ul. Przemysłowa 20 34-400 Nowy Targ	zgodny	–	–
11		wózek dziecięcy Smiki Wind kolor szary, Batch code 01/2022 NO ro 4/7059370, kod EAN 5903977320575	SMYK S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	zgodny	–	–
NOSIDELKA DZIECIĘCE 2022 rok						
12		nosidélko Partner-Kutnik K4 edukacyjne, kod EAN 5907617633285	PPH PARTNER Danuta Kutnik ul. Okrężna 48 82-300 Elbląg	niezgodny	niewłaściwy rozmiar otworów na nogi - kula badawcza przedostała się w całości przez oba otwory; nieprawidłowości w oznakowaniu	nie wszczęto postępowania administracyjnego - produkt wycofany z produkcji, brak na rynku
13		nosidło Baby Carrier Butterfly N14, kod EAN 5902745020327	WOMAR Maria Krawczyk ul. Żyżna 13c 42-202 Częstochowa	niezgodny	niedostateczna wytrzymałość elementu systemu mocowania do tułowia opiekuna - oderwanie się paska łączącego podparcie główki z prawym pasem naramiennym co skutkowało wypadnięciem obciążnika; nieprawidłowości w oznakowaniu	przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone decyzją DNR 1/6/2023 z 9 lutego 2023 r.



nosidełko miękkie Infantino Flip 4 – in-1
Convertible Carrier, kod EAN
0773554001839

Infantino John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam The Netherlands;
dystrybutor: Firma Handlowa PULIO
Krzysztof Gebel
ul. Żegiestowska 3
50-542 Wrocław

zgodny

-

-