

**#Bezpieczeństwo**

# **Bielizna pościelowa**

Raport Inspekcji Handlowej





## Kto, co i kiedy?

Wszystkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (16) przez cały 2022 r. sprawdziły **910 partii bielizny pościelowej**, tj. kompletów pościeli, poszewek na poduszki, prześcieradeł itp.

Inspektorzy sprawdzili oznakowanie 908 partii, a 123 partie przeszły badania w laboratorium UOKiK w Łodzi.






## Kto, co i kiedy?

Sprawdziliśmy produkty oferowane przez **147 przedsiębiorców**: 40 producentów (pierwszych dystrybutorów, importerów), 16 hurtowni i 91 placówek handlu detalicznego.

Pochodzenie skontrolowanych produktów:

611 partii





# Tło kontroli

Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową dba, by w ręce konsumentów trafiały **bezpieczne i prawidłowo oznakowane produkty**.

Kontrole bielizny pościelowej odbywają się cyklicznie, w 2023 r. są kontynuowane.

Przedsiębiorców typujemy na podstawie **monitoringu rynku, poprzednich kontroli i skarg konsumentów**.



**Podstawa prawna:** Ustawa o Inspekcji Handlowej; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.



# Oznakowanie

Sprawdziliśmy wygląd ogólny produktu oraz:



czy informacja o składzie jest prawdziwa,



czy faktyczny rozmiar produktu zgadza się z deklarowanym.





# Wyniki kontroli oznakowania

Na **908** produktów **56** miało nieprawidłowości → 6,16 proc.

Dotyczyły one głównie informacji o składzie:

- ✘ **9** przypadków – brak informacji o składzie surowcowym,
- ✘ **16** przypadków – inne nieprawidłowości, np. rozmiar niezgodny z deklaracją na produkcie – pościel zamiast 160 x 200 cm mierzyła np. 153 x 195 cm czy 158,5 x 204,5 cm,
- ✘ **31** przypadków – nazwy włókien w obcym języku lub nie do zidentyfikowania.

**Efekt: utrudnienie konsumentowi świadomego wyboru.**



# Badania laboratoryjne

Sprawdziliśmy, czy deklaracje producentów dot. włókien oraz rozmiaru pościeli są zgodne z rzeczywistością.





# Wyniki badań laboratoryjnych

Co druga partia z nieprawidłowościami

60/123

- **17** przypadków – skład deklarowany przez producenta nie zgadzał się z rzeczywistym.
- **52** przypadki – niezgodność rozmiaru pościeli z informacją od producenta.





# Efekty kontroli

**60** decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań na łączną kwotę **22 212 zł**.

**29** pism do producentów i importerów informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz obowiązujących przepisach, z wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości.

**7** mandatów karnych o łącznej kwocie **850 zł** za nieprawidłowe oznakowanie na osoby odpowiedzialne.

Wszystkie decyzje są prawomocne, a przedsiębiorcy wpłacili równowartość kosztów badań laboratoryjnych.



# Wnioski

**Prawie połowa** zbadanej w laboratorium pościeli miała nieprawidłowe rozmiary lub nieprawdziwy skład surowcowy tkanin użytych do produkcji. Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że **dalsze sprawdzanie rynku jest potrzebne.**

Obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji i kar administracyjnych. Jednak jeśli producent wielokrotnie, uporczywie wprowadza na rynek produkty o wadliwym składzie, **Prezes UOKiK może wszcząć w tej sprawie postępowanie** na podstawie przepisów o zbiorowym interesie konsumentów.



# Porady dla konsumentów

Zwrócić uwagę na **skład, rozmiar i jakość wykonania:**

- ➔ Włókna posiadają różnorodne właściwości – dobierz je do swoich preferencji i potrzeb.
- ➔ Upewnij się, że w składzie nie ma uczulającego lub drażniącego w kontakcie ze skórą surowca.
- ➔ Sprawdź rozmiar kupowanych poszewek i prześcieradeł, by pasowały do Twoich materacy, kołder i poduszek.



## Ciekawostka

Pościel z dodatkiem sztucznych włókien prezentuje się ładnie, ale przy bliższym kontakcie jej struktura wcale nie jest taka przyjemna w dotyku.


Pościel ze sztucznych materiałów może podrażniać, dodatkowo takie włókna łatwo się elektryzują.





# Porady dla przedsiębiorców

- Skład surowcowy podany na każdym produkcie powinien zgadzać się z rzeczywistym, a nazwy włókien – z tymi określonymi w Rozporządzeniu ws. wyrobów włókienniczych.
- Jeśli oferujesz do sprzedaży produkt, którego skład surowcowy jest inny niż ten deklarowany na etykiecie, musisz liczyć się z koniecznością wycofania go z obrotu do czasu prawidłowego oznakowania.
- W przypadku wykrycia podczas badań laboratoryjnych składu niezgodnego z etykietą, zostaniesz obciążony ich kosztami.



# Na skróty

## Kontrola bielizny pościelowej

Weryfikacja oznakowania

- **56 na 908** partii produktów miało nieprawidłowości – 6,16 proc.

Badania laboratoryjne

- **60 na 123** partie miało niezgodności w składzie lub rozmiarze – 48,8 proc.



Zescreenuj i podaj dalej!

Listę skontrolowanych  
produktów znajdziesz  
w osobnym dokumencie  
na **uokik.gov.pl**

