

Zestawienie wyników kontroli opraw oświetleniowych
pod kątem spełniania wymagań dla sprzętu elektrycznego*

Lp.	Nazwa i model przebadanej płyty indukcyjnej	Zdjęcie wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1	Oprawa LED LED2 PF 8ROMI 2 kod EAN 590775733667		ANLUX Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Międzyrzeczka 183 43-382 Ślesko-Biała	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych; niezgodności formalne	akta w trakcie analizy - UOKiK
2	DAYSLED DAYS REVA IP44 HF E27 GX05272		Greenlux s.r.o, ul. Na Zbitykach 41 73 901 Stare Mesto	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	akta w trakcie analizy - UOKiK
3	Lampa piwiczna LED CANTINA FW CAP10/230K401		Leding Eu Sp. z o.o. ul. Kijowska 44 85-703 Bydgoszcz	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	akta w trakcie analizy - UOKiK
4	Naświetlacz LED EC79864		ECO LIGHT Sp. z o.o., ul. Działkowska 2A 62-872 Borek	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych; niezgodności formalne	sprawa w toku - WIH
5	Plafon LENA SQ 300 LED		Lena Lighting S.A. ul. Kłomska 52 63-000 Środa Wlkp.	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych; niezgodności formalne	sprawa w toku - WIH
6	Linearna lampa bakterioobójcza UV-21		Jolanta Stachyra Umlitron Computer, ul. Burzyczynowa 24/LA 20-576 Lublin	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych; niezgodności formalne	sprawa w toku - WIH
7	Oris Plus oprawa LED wpuszczana GTV Lighting kod EAN 5902801243028		GTV Poland S.A., Przemysłowa 21 05-800 Pruszków	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych; niezgodności formalne	sprawa w toku - WIH
8	Lampa GoodHome 1157184007		Kingfisher International Products B.V. Rapenburgstraat 175E 1011VM Amsterdam	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
9	Lampa biurkowa STRUŠNI DMD Labor LED Black Index 03214		IDEUS Sp. z o.o. ul. Niezłazdziejec 10 41-506 Chorzów	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
10	Lampa biurkowa z klipsem esperanza ELD 106		EDC Poterek Sp. J., ul. Poznańska 129/133 05-850 Olszów Mazowiecki	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
11	metalowa lampa stolowa No: 3012784,		Action Poland Spółka z o.o., ul. Wojewódzka 10 40 026 Katowice	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
12	kiniekt ze zintegrowanym modułem LED Inspire LERIA, model No. WJ20006C BK,		„LEROY MERLIN POLSKA” Spółka z o.o., ul. Burakowska 14 01-066 Warszawa	niegodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH

13	plafoniera Strühlen URANIA LED D 12W NW, Index: 03918		VILANELA Spółka z o.o., ul. Opolska 8 48-231 Lubicz	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
14	kinkiet marki KWAZAR LUMINAIRE typu ROMA, EAN: 5905076501469,		RADAM Spółka z o.o. ul. Wspólna 9 45-831 Opole	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych;	sprawa w toku - WIH
15	RIVA D.3177 R080T/RIVA		P.P.H.U Eurohandel Zbigniew Praczy ul. Świętej Elzbiety 6 41-905 Bytom	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
16	MARC DL-60 7015		Kanlux Spółka Akcyjna, ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych;	sprawa w toku - WIH
17	oprawa – panel LED/UV-C ASPETICA Ultra		VOLTA Poland Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Bydgoska 29A 86-065 Lisi Ogon	niezgodny	negatywne wyniki badań laboratoryjnych	sprawa w toku - WIH
18	MALTA 1 SPOT WH LP-877/1W		Light Prestige Sp. z o.o. S.K. ul. Torowa 45 32-050 Skawina	niezgodny	niezgodności formalne	sprawa w toku - WIH
19	Oprawa oświetleniowa Azardo NINO 1 White/Chrom Plafon A20735		Torino Holding S.A., ul. Strzeżyńska 33 60-479 Poznań	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
20	DIONE E27 D.3140CCM		Pawbol Sp. z o.o., ul. Batorego 37A 34-120 Andrychów	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy