

**Zestawienie wyników kontroli kotłów na paliwo gazowe  
pod kątem spełniania wymogów ekoprojektu**

(stan na 29.10.2021 r.)

Lp.	Model kotła	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Podjęte działania
1	Gazowy kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur 2200	Bosch Thermotechnic GmbH Junkers str. 20-24 73249 Wernau, Germany.	Zgodny	Nie dotyczy
2	Gazowy/LPG kocioł kondensacyjny Ferroli Divacondens D plus F24	Ferroli S.p.A. via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio, Verona, Italy	Zgodny	Nie dotyczy
3	kondensacyjny dwufunkcyjny kocioł wiszący Beretta model Quadra 25C, COD: 20177837, EAN 8018000388686	Rug Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Kociewska 28-30 87-100 Toruń	Zgodny	Nie dotyczy
4	Viessmann Vitodens 100-W B1KF	Viessmann Sp. z o.o. Al. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław	Zgodny	Nie dotyczy
5	Viessmann Vitodens 050-W B1JD	Viessmann Sp. z o.o. Al. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław	Zgodny	Nie dotyczy
6	ECOCONDENS GOLD PLUS 32/35	TERMET S.A. Długa 13 58-160 Świebodzice	Zgodny	Nie dotyczy
7	ECOCONDENS SILVER 20	TERMET S.A. Długa 13 58-160 Świebodzice	Zgodny	Nie dotyczy
8	DeDietrich MCR HOME 20/26 MI	BDR THERMEA POLAND SP. Z O.O. Północna 15-19 54-105 Wrocław	Zgodny	Nie dotyczy