






Zestawienie przebadanego sprzętu użytkowanego do prac domowych na podwyższeniu
(stan na 19.10.2023 r.)

Lp.	Zdjęcie	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek	Wynik badania	Stwierdzona nieprawidłowość	Podjęte działania
1.		Stołek ze składanymi nogami i dwustronnym wejściem - Typ B-2 Standers, Kod EAN 5901171205643	Leroy Merlin Polska sp. z o.o. ul. Targowa 72 03-734 Warszawa	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
2.		Schodki składane 3-stopniowe malowane MAC ALLISTER, model WK 2203A-3, kod EAN: 5059340241777	CASTORAMA Polska sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze w zakresie oznakowania pod nadzorem WIiH
3.		Podest roboczy Hard Head, model: WK 2273, kod EAN 7330571318291 (Item No.: 002328)	JULA POLAND POLSKA sp. z o.o. ul. Malborska 49 03-286 Warszawa	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
4.		Schodki kompaktowe 2 stopniowe malowane, kod EAN: 5059340290935, BK220AW	CASTORAMA Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze w zakresie oznakowania pod nadzorem WIiH
5.		Aluminiowy stołek 150 kg DRABEST, D02X2 B-2, kod EAN 5904680010203	DRABEST sp. z o.o. Mników 281 32-084 Morawica	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
6.		Stołek rozkładany typoszereg 7001 DRABEX, kod EAN 5903726422635	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DRABEX Janusz Włiczek ul. Stalowa 1 85-453 Bydgoszcz	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy

7.		<p>Drabinka składana dwustronna 2x2 50cm, DS2x2, kod EAN 5907222109137</p>	<p>WOODLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 33-330 Grybów, ul. Spokojna 8</p>	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze w zakresie oznakowania pod nadzorem WIH
8.		<p>Stolek rozkładany Curver 08605-155-00/155160, kod EAN 32539286605025</p>	<p>Keter Poland Sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 212A 02-486 Warszawa</p>	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy